

## 浴室換気乾燥暖房機に関する重要なお知らせ

平成18年7月

お客様各位

三井ホームリモデリング株式会社  
お客様相談室

浴室換気乾燥暖房機をご愛用の皆様へご使用時の事故防止についてお知らせです。

6月30日に経済産業省より、以下のニュースリリースが発信されました。

電気式浴室換気乾燥暖房機の一部で、電源電線の接続部の電気工事が不適切に行なわれていたものと推定される焼損事故が、平成13年からこれまで、24件発生したとの報告をメーカーから受けています(6月29日正午現在)。いずれも人的被害はありません。このうち22件については、製品からの電源線がより線形式のもので、これが単線形式の屋内配電線に手でねじって接続(手より接続)されていたことや、工具による電線同士の圧着が不十分であったことが原因と推定されています。

<中略>

電気式浴室換気乾燥暖房機は、使用時に比較的大きな電流が常に流れる機器であるため、接続工事が適切に行なわれていれば問題はありませんが、仮にこうした不適切な接続が行なわれている場合には、電氣的な接触不良を起し、発熱や発火へ発展する危険性があります。

全文(経済産業省HP)は下記をご参照願います。

「電気式浴室換気乾燥暖房機の電源電線接続部の点検指示について」

<http://www.meti.go.jp/press/20060630003/20060630003.html>

三井のリフォーム各店におきましては、万全の注意をもって設置・接続工事を行っておりますが、念のために該当製品の点検作業を行います。現在、出荷記録などにより点検対象品の使用建物の特定作業を進めており、点検が必要な場合は個別にご連絡を差し上げる予定です。弊社が施工した電気式浴室換気乾燥暖房機をお使いのお客様は、製品電気式浴室換気乾燥暖房機をお使いのお客様は、製品に記載されている型式記号をご確認いただき、次項に記載の点検対象品の場合は、使用を一時中止するとともに、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

ご多忙中お手数をおかけして大変申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。(本状到着前にご連絡を差し上げている場合はご容赦下さい)

弊社対応窓口： [最寄の店舗・営業所](#) および お客様相談室 Tel.03-5261-1945

三井の  リフォーム®

点検要請の対象となる電気式浴室換気乾燥暖房機

6月29日 18時現在

バスユニットメーカー ／機器販売事業者	製造メーカー	型式
(株) INAX トステム(株) (*の型式のみ)	三菱電機(株)	UH-1A*、UH-2A*、UH-2A-L、UH-2B*、 SH-1A*、V-100BZ4-IX
東芝キャリア(株)	三菱電機(株)	VBK-8A、VBK-8S
東陶機器(株)	東陶機器(株)	TYK100、TYK101、TYK200、TYK201、TYK210
東陶機器(株)	三菱電機(株)	EKK401、EKK411、EKK411N1
松下電工バス&ライフ(株)	松下エコシステムズ(株)	GK9FY14UWM、GK9FY14UWLM
モリ工業(株)	松下エコシステムズ(株)	MRY-14UW1-W
ヤマハリビングテック(株) エア・ウォーター・エモト(株)	マックス(株)	BS-131SHY
ヤマハリビングテック(株) エア・ウォーター・エモト(株) (*の型式のみ)	三菱電機(株)	AKH-2-G-1、V-100BZ3-YH*、 V-100BZ4-YH、WD-90BR3-YH、 WD-90B3-YH、V-100BZ4-YH2、 WD-90BR3-YH24、V-100BZ4-YH3、 V-100BZ4-YH4*、WD-90BR3-YH24-1*、 WD-90BR3-YH-1
松下電器産業(株) 松下電工(株)	松下エコシステムズ(株)	FY-14UWM、FY-14UWY3-W、 FY-14UWLM、FY-14UWYL3-W、 FY-14UW2、FY-14UWY2-W、 FY-14UWL、FY-14UWYL-W、 FY-14UW1-W
(調査中)	三菱電機(株)	V-100BZE-KT
(調査中)	三菱電機(株)	WD-100BZE-SK、WD-100BZE-SK2、 WD-100BZE2-SK2、
(調査中)	三菱電機(株)	V-106BZ2、V-106BZ3、WD-100BND、 V-130BK-RN、V-130BK2-RN、 V-130BK2-RN-1